

DURALCO 4525

Resina per applicazioni fino a 260°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare 100 parti di resina (resin) con 8 parti di induritore (hardener) misurati in peso.
2. Mischiare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Lasciare asciugare per 24 ore a temperatura ambiente.
5. Per avere il massimo della resa, dopo le 24 ore, scaldare per 1 ora a 120°C seguita da 1 ora a 180°C .
6. Indossare sempre guanti , occhiali e maschera di protezione
7. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna.

