

DURALCO 4540 Resina a base Alluminio ultrafine per applicazioni fino a 260°C

Istruzioni d'uso :

1. Mischiare 100 parti di resina (resin) con 9 parti di induritore (hardener) in peso.
2. Mischiare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Applicare sul particolare di Alluminio da riparare.
5. Lasciare asciugare per 24 ore a temperatura ambiente.
6. Per avere il massimo della resa,dopo le 24 ore, è necessario riscaldare per altre 4 ore continuative a 140°C.

**Evitare assolutamente il contatto con occhi e pelle poiché causa irritazione.
Nocivo se inalato e/o inghiottito.**



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**