

DURALCO 124 RESINA AD ALTA CONDUTTIVA' PER IMPIEGHI FINO A 340°C

Istruzioni d'uso :

1. Stendere 100 parti di induritore (HARDENER) e 100 parti di resina (RESIN).
2. Mischiare molto bene e a lungo fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa (utilizzare l'apposita paletta inclusa nel kit).
3. Applicare su superfici asciutte ,pulite e sgrassate.
4. Scaldare per 4 ore a temperatura di 120 °C per una prima polimerizzazione.
5. Dopo la prima polimerizzazione è necessario procedere con una seconda fase di indurimento scaldando per 4 ore a 180°C al fine di ottenere la massima resa.
6. Da utilizzare entro 6 mesi .

