

DURALCO 128 RESINA AD ALTA CONDUTTIVA' TERMICA (T max 260°C)

Istruzioni d'uso :

1. Stendere 21 parti di induritore (HARDENER) e 100 parti di resina (RESIN) misurati in peso . Unire quindi i 2 prodotti .
2. Mischiare molto bene e a lungo fino a ottenere un impasto di consistenza cremosa (utilizzare l'apposita paletta inclusa nel kit).
3. Applicare su superfici asciutte ,pulite e sgrassate.
4. Polimerizza in 24 ore a temperatura ambiente.
5. Per ottenere il massimo della performance dalla resina è necessario procedere con una seconda fase di indurimento scaldando per 1 ora a 120°C seguita da un'altra ora a 175°C.
6. Da utilizzare entro 6 mesi .



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**