

**DURALCO 132    Resina ad alta conduttività termica per applicazioni fino a 260°C**

**Istruzioni d'uso :**

1. Mischiare 100 parti di resina ( resin ) con 8 parti di induritore ( hardener ) misurati in peso.
2. Mischiare solamente il quantitativo che si pensa di utilizzare.
3. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Applicare.
5. Per l'indurimento lasciar asciugare per 24 ore a temperatura ambiente.
6. Per avere il massimo della resa ,dopo le prime 24 ore,scaldare per altre 4 ore alla temperatura di 120°C.
7. Da utilizzarsi entro 6 mesi dalla data di consegna .
8. Durante l'utilizzo proteggere le mani con guanti appositi , le vie respiratorie con mascherina e gli occhi con occhiali di sicurezza.

