

DURAPOT 862 RESINA COLABILE PER IMPIEGHI FINO A 315°C

INDURITORE

Istruzioni d'uso :

1. Unire 100 parti di resina (RESIN) con 80 parti di induritore (HARDENER) per peso.
2. Mescolare molto bene e a lungo .
3. Scaldare inizialmente per 4 ore a 120°C.
4. Poi scaldare altre 2 ore a 175°C per migliorarne la performance.
5. Infine scaldare per altre 16 ore a 230°C per avere il massimo della resa.
6. Da utilizzare entro 6 mesi .

Ideale per colate e incapsulazioni con eccellenti proprietà dielettriche, stabilità termica, resistenza all'umidità e ai solventi .



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**