

DURASEAL 1529 UHT Rivestimento per applicazioni fino a 1000°C

Istruzioni d'uso :

1. Mescolare molto bene e a lungo fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso.
2. Applicare sulla superficie da rivestire che sia asciutta .
3. Si può applicare per immersione, con pennello oppure per spray.
4. Lasciare asciugare per 2 ore a temperatura ambiente.
5. Poi scaldare per 2 ore a 240°C.
6. Per avere il massimo della resa, stendere 2 strati .
7. Se si vuole vetrificare il rivestimento , scaldare ulteriormente per 1 ora a 770°C.
8. Infine pulire gli utensili utilizzati con acqua.
9. Da utilizzarsi entro 6 mesi.



**SITECER
SUPERIOR
CERAMICS**